

## 死亡災害発生状況

四日市労働基準監督署  
令和8年4月末現在

NO.	県別	発生月	業種	被災者		事故の型	起因物	発生状況
				職種	年齢(年代)			
1	三重県	1月	非鉄金属精錬・圧延業	圧延工	40代	激突され	クレーン	被災者は工場内で、銅条コイルを天井クレーンで運搬する作業を行っていたが、関係労働者が見回りをしていたところ、コイル架台に頭を乗せた状態で倒れている被災者を発見した。